

USB-UART Driver for Original Arduino Nano on a new PC with W10 update 20H2

PAN, July 12<sup>th</sup>, 2021

Ich hatte ein grosses Problem, eine neuen Original Arduino Nano mit meinem neuen PC zu verbinden: Port nicht erkannt!

Alle Vorschläge vom Swisscom Assistant Support und dem PC-Lieferant waren nutzlos.

Falls Du oder Deine Freunde dasselbe Port-Problem haben:

Gehe zu der Anleitung:

<https://www.instructables.com/FT232R-USB-UART-Arduino-Nano/>

und zum Download:

[www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com), Drivers, Windows Driver Installer, click here  
CDM21228\_Setup.zip, CDM21228\_Setup, install, funktioniert!

Good luck

Peter